



VIDI 11401



SVENSKA

1. Rengör monteringsytan så den är fri från fett och smuts.
2. Låt magnetfästena sitta på lampan vid montering.
3. Dra av skyddsfilmerna på 3M tejpens på fästena.
4. Tryck fast lampan där den ska sitta.
5. Lossa försiktigt lampan från fästena. Tryck på fästena i några sekunder och låt de sedan sitta utan lampan i 8 timmar.

Ladda:

Slå av belysningen innan laddning.

Använd kabeln i förpackningen med USB-C-kontakt. Anslut den till en mobilladdare eller liknande med 5VDC /1A output.

Laddningstid 3-4 timmar.

Funktion:

Strömbrytare A

- Tryck en gång för PÅ-läge
- Tryck en gång till för sensorläge. Ljuset blinkar snabbt två gånger för att bekräfta att sensor-läget är på. När man rör sig nära sensorn slår ljuset på och är tänd i 25 sekunder. Sensorn är inställd att inte tändas i ljusa rum. Man kan dock tända genom att hålla handen över sensorn några sekunder
- Tryck igen för att stänga av. Ljuset blinkar en gång för att bekräfta att den är avstängd.

Funktionsknapp B

- Tryck snabbt för att växla mellan varmvitt, neutralt och kallt ljus.
- Håll inne för att ställa in ljusstyrkan (dimmer).

FINSKA

1. Puhdista asennuspinta hyvin rasvasta ja liasta.
2. Aseta magneettikiinnikkeet valaisimeen.
3. Repäise suojakalvo 3M-nauhasta.
4. Kiinnitä valaisin asennuspintaan. Paina voimakkaasti pintaa vasten.
5. Irrota valaisinosa varovasti magneettikiinnisteistä. Paina vielä magneetti kiinnikkeitä muutaman sekunnin ajan. Jätä kiinnittymään noin 8 tunniksi ennen valaisimen kiinnittämistä.

Lataus:

Sammuta valo latauksen ajaksi.

Käytä pakkauksessa olevaa USB-C kaapelia. Asenna USB-A-liitin mobiililaturiin tai vastaavaan, jossa on 5VDC /1A-lähtö.

Latausaika 3-4 tuntia.

Toiminnot:

Virtakytkin A



- Yksi nopea painallus On /OFF
- Paina uudelleen nopeasti aktivoiaksesi liikeanturitilan, valo välähtää kahdesti osoittaen, että liikeanturitila on päällä. Anturi toimii siten, ettei se syty valoisissa tiloissa. Valon voi kuitenkin sytyttää halutessa pitämällä kättä anturin päällä muutama sekunnin ajan.
- Paina uudelleen sammuttaaksesi, valo välähtää kerran osoittaakseen, että se on pois päältä.



Toimintopainike B

Valon ollessa päällä.

- Paina nopeasti vaihtaaksesi lämpimän valkoisen, neutraalin ja kylmän valkoisen valon välillä.
- Pidä painettuna pitempään säätääksesi kirkkautta (himmennin).

Battery: 3.7V, 2200mA Lithium-Ion
Input: 5V DC, 1-2A
Charging time: 3-4 hours
Port: USB-C





NORSKA

1. Rengjør monteringsflaten slik at den er fri for fett og smuss.
2. La de magnetiske brakettene stå på lampen ved montering.
3. Fjern beskyttelsesfilmen på 3M-tapen på brakettene.
4. Trykk lampen godt der den skal sitte.
5. Løsne lampen forsiktig fra brakettene. Trykk på festene i noen sekunder og la dem deretter sitte uten lampen i 8 timer.

Lade batteri:

Slå av lysene før lading.

Bruk kabelen i pakken med en USB-C-kontakt. Koble den til en mobillader eller lignende med 5VDC /1A utgang.

Ladetid 3-4 timer.

Funksjon:

Strømbryter A

- Trykk én gang for PÅ-modus
- Trykk en gang til for sensormodus. Lyset vil blinke to ganger raskt for å bekrefte at sensormodusen er på. Når du beveger deg nær sensoren, slås lyset på og forblir på i 25 sekunder. Sensoren er satt til å ikke tennes i lyse rom. Du kan imidlertid slå den på ved å holde hånden over sensoren i noen sekunder
- Trykk igjen for å slå av. Lampen vil blinke én gang for å bekrefte at den er av.

Funksjonsknapp B

Etter at lyset slår seg på:

- Trykk raskt for å bytte mellom varmt hvitt, nøytralt og kjølig hvitt lys.
- Hold inne for å justere lysstyrken (dimmer).

ENGLISH

1. Clean the mounting surface.
2. Put the fastening clamps on the lighting bar.
3. Tear off the protecting film from the 3M tape.
4. Attach the lighting bar in place on the mounting surface.
5. Carefully remove the lighting bar from the fastening clamps. Press the clamps for a few seconds. Leave it for 8 hours

Charging:

Turn off the light during charging.

Use the cable in the package with USB-C-contact. install the USB-A contact to a mobile charger or similar with 5VDC /1A output.

Charging time 3-4 hours.

Function:

Switch A

- Quick press the switch once to turn it on
- Quick press again to activated the sensor mode, the light will flash twice to show the sensor mode is on. The sensor is set not to light up in bright rooms. However light can be turned on by holding the hand over the sensor a few seconds.
- Press again to turn off, the light will flash once to show it is off.

Function button B

After turn the light on

- Long press the Function button to dim the light.
- Quick press Function button to change between warm white, neutral and cool white.

SE: Denna produkt innehåller två ljuskällor med energieffektivitetsklass G. Lysdioden i armaturen är inte utbyttbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela armaturen bytas.

NO: Dette produktet inneholder to lyskilder med energieffektivitetsklasse E. Diodelyskilden i armaturen er ikke utskiftbar, når lyskildens levetid er slutt skal hele armaturen byttes.

FI: Tämä tuote sisältää kaksi valonlähdetä, joiden energiatehokkuusluokka on E. Valaisimen valolähde ei ole vaihdettava. Kun valolähteen elinkaari on loppu niin koko valaisin on vaihdettava.

EN: This product contains two light sources of energy efficiency class E. The diode lamp of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Light Source (1 pce):

Lighting technology used:	LED	CCT colour temperature:.....	3000/4000/5700 K
Mains or non-mains:	non-mains	On-mode power:	1 W
Directional or non-directional:	non-directional	Stand-by power:	0 W
Connected L.S.:	no	Networked standby power:	0 W
Color-tunable:	no	CRI:	≥ 80
Envelope:	no	R9 color rendering index:	0
High luminance:	no	Chromaticity coordinates:	x:0.426, y:0.382
Anti-glare shield:	no	SDCM:	< 6
Dimmable:	yes	Lumen maintenance factor:	0.96
Energy consumption in on-mode:	1 kWh / 1000 h	Survival factor:	0.90
Energy efficiency class (A-G):	G	Measures LxBxH:	370x5x1mm
Useful luminous flux:	76 lm		

* The luminous flux stated here is the value for the light source itself in accordance with Regulation (EU) 2019/2015. On the box the luminous flux for the lighting fitting is stated, where the light is partly absorbed by glass/glare shield/shade and parts of the fitting, why it is lower than for the light source.